


مراحل تخلیه توتال لایکا




فروش، تعمیر و اجاره کلیه تجهیزات نقشه برداری



ابتدا یکی از نرم افزار های Leica Geo Office ، Survey Office یا Flex OFFICE را از آدرس

<http://www.geotac.ir/index.php/downloads/software-download> دانلود یا از داخل DVD

شرکت تجهیز اندیش کاسپین نصب کنید


نرم افزار Survey Office را ابتدا اجرا می کنیم و مراحل زیر را به ترتیب اجرا می کنیم





در این قسمت (Instrument) مدل دستگاه
را مشخص می کنیم بطور مثال اگر دستگاه
ما سری TC 300، TC 400 یا TS 02 بود

این گزینه را TPS 300/700 انتخاب کرده



تنظیمات setting را بصورت روبرو تنظیم کنید

سپس گزینه ok را انتخاب کنید بعد از چند ثانیه

دوربین بصورت اتومات روشن می شود


اگر دوربین روشن نشد وارد تنظیمات دوربین شده

و مراحل زیر را انجام دهید











تظیمات فوق را ok کرده و دوباره روی 1 com (یا هر پورتی که کابل تخلیه وصل می باشد) کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود



در این قسمت روی گزینه JOBS کلیک می کنیم







در این قسمت فرمت مورد نظر برای
تخلیه اطلاعات را انتخاب می کنیم
(DXF, IDEX, XYZ)

در ضمن آموزش تخلیه دوربین لایکا بصورت رایگان در محیط شرکت تجهیزاندیش کاسپین داده می شود