



دستورات پایه در

AutoCAD

تهیه کننده : سعید قلندر خرداد ۸۶

دستورات پایه در AutoCAD

ردیف	دستور	علامت	لبرای دستور	
			اختصار	کلی
۱	رسم خط	L	Line	* انتخاب دو نقطه *
۲	پاک کردن	E	Erase	* انتخاب موضوع *
۳	کپی کردن	CO	Copy	* انتخاب دو یا چند نقطه * انتخاب موضوع *
۴	حرکت دادن یک موضوع	M	Move	انتخاب دو نقطه * انتخاب موضوع *
۵	رسم خط شکسته	PL	Pline	* انتخاب نقاط
۶	بستن محدوده خطها یمان	C	Close	پس از رسم چند خط و قبل از لغو دستور Line ، اگر کلید C و سپس Enter را بزنیم یک خط به ابتدای خطوط مان رسم شده و محدوده چند خط بسته می شود.
۷	ایجاد قرینه	Mi	Mirror	* انتخاب دو نقطه بعنوان محور تقارن * انتخاب موضوع *
۸	بازگشت به مرحله قبل	U	Undo	(به هر اندازه که بخواهیم می توانیم به مرحله قبل برگردیم)
۹	رسم خط منحنی	SPL	SPLine	* * انتخاب نقاط *
۱۰	تکرار دستور	-	-	با زدن کلید ENTER آخرین دستور تکرار می شود
۱۱	ایجاد نقطه	PO	Point	انتخاب نقطه *
۱۲	افست کردن	O	Offset	* انتخاب موضوع و تعیین سمت * وارد کردن عدد *
۱۳	استفاده از کلید space	-	-	برای سرعت بخشیدن به ترسیماتمان بهتر است بجای استفاده از کلید Enter از کلید Space استفاده کنیم.
۱۴	لغو دستور	-	-	با استفاده از کلید Esc می توان دستورات را لغو کرد.
۱۵	دوران یک موضوع	RO	Rotate	* انتخاب نقطه دوران سپس وارد کردن عدد دوران * انتخاب موضوع *
۱۶	بریدن امتداد یک خط	TR	Trim	* انتخاب قسمت حذف شونده خط * انتخاب یک خط بعنوان چاقو *
۱۷	امتداد دادن یک خط	EX	Extend	* انتخاب خط * انتخاب یک خط بعنوان انتهای خط *
۱۸	سبک سازی یک فایل	PU	Purge	PU * purge all / yes to all / close
۱۹	تغییر مقیاس یک موضوع	SC	Scale	* انتخاب نقطه مبدأ سپس وارد کردن عدد مقیاس * انتخاب موضوع *

دستورات پایه در AutoCAD

(برای دستور)	علامت		دستور	ردیف
	(اقتصار)	کلی		
F * R * 0 * انتخاب دو خط *	F	Fillet	رساندن امتداد دو خط به هم	۲۰
S انتخاب دو نقطه * انتخاب گوشه های موضوع *	S	Stretch	کشش یک موضوع	۲۱
B * OK انتخاب موضوعات * وارد کردن اسم بلوک *	B	Block	بلوک کردن موضوعات	۲۲
X * انتخاب یک بلوک *	X	Explode	انفجار یک بلوک	۲۳
BO / انتخاب یک نقطه داخل یک محدوده بسته *	BO	Boundary	رسم یک محدوده	۲۴
REC انتخاب دو نقطه *	REC	Rectangle	رسم مستطیل	۲۵
L * مقدار زاویه > طول خط @ انتخاب نقطه ابتدای خط *	L	Line	رسم خط با زاویه و طول مشخص	۲۶
DI انتخاب دو نقطه *	DI	Distance	اندازه گیری فاصله بین دو نقطه	۲۷
File / New / open	-	-	ایجاد یک صفحه کار	۲۸
Z انتخاب محدوده مورد نظر *	Z	Zoom	زوم کردن روی یک محدوده	۲۹
Z * E *	Z	ZExtend	آوردن کل کار روی بر صفحه	۳۰
Z * P *	Z	Zprevious	بازگشت به زوم قبلی	۳۱
A انتخاب سه نقطه بعنوان ابتدا ، وسط و انتهای کمان *	A	Arc	رسم کمان	۳۲
C * انتخاب یک نقطه بعنوان مرکز مرپس وارد کردن یک عدد بعنوان شعاع *	C	Circle	رسم دایره	۳۳
AR / وارد کردن تعداد، زاویه و فاصله بین موضوعات * انتخاب موضوع *	AR	Array	رسم چند نمونه از یک موضوع	۳۴
POL انتخاب یک نقطه * مشخص کردن مرکز * وارد کردن تعداد اضلاع *	POL	Polygon	رسم یک چند ضلعی	۳۵
LI (F2) / * انتخاب موضوع *	LI	List	نمایش مشخصات یک موضوع	۳۶
با زدن کلید (F8) این حالت فعال می شود.	-	-		
در نوار ابزار پایین صفحه اتوکد با فعال کردن گزینه ORTHO میتوان خطوط را بصورت افقی و عمودی رسم کرد.	-	-	رسم خطوط افقی و عمودی	۳۷

دستورات پایه در AutoCAD

ردیف	دستور	علامت	اجرای دستور	
			لقطه	کلمی
۳۸	استفاده از Help در اتوکد	-	-	با استفاده از کلید F1 می توان از Help اتوکد استفاده کرد.
۳۹	حرکت دادن صفحه اتوکد	P	Pan	P *
۴۰	محاسبه محیط و مساحت	AREA	Area	AREA * O *
۴۱	محاسبه طول	LEN	Length	LEN *
۴۲	استفاده از ماشین حساب تخصصی	CAL	Calculator	Ctrl + 8
۴۳	ایجاد بلوک با قابلیت ذخیره شدن	W	WriteBlock	W / انتخاب مسیر / انتخاب نقطه پایه * انتخاب موضوع *
۴۴	استفاده از بلوکهای ذخیره شده	I	Insert	I ، OK ، انتخاب مسیر *
۴۵	رسم یکضی	EL	Ellipse	EL * انتخاب سه نقطه راهنمای
۴۶	یکی کردن چند PL در امتداد هم	J	Joint	J * انتخاب یک PL سپس انتخاب بقیه خطوط *
۴۷	تقسیم کردن خط	DIV	Divide	DIV * وارد کردن عدد / انتخاب موضوع *
۴۸	مشخص کردن اندازه های مساوی روی خط	ME	Measure	ME * وارد کردن عدد / انتخاب موضوع *
۴۹	نمایش مشخصات یک موضوع	PR	Properties	PR * انتخاب موضوع
۵۰	یکی کردن ویژگیهای چند موضوع	MA	Match	MA * انتخاب موضوع پایه سپس نخاب بقیه موضوعات *
۵۱	تنظیمات مربوط به Osnap	OS	Osnap	OS * Object Snap برای مشخص کردن انتهای یا وسط خطوط و یا مرکز دایره و ... در پنجره باز شده میتوان بر حسب نیاز گزینه ها را تیک زد.
۵۲	فعال کردن Osnap	-	-	با استفاده از کلید F3 و یا Osnap در پایین صفحه کد می توان دستور را فعال کرد.
۵۳	استفاده از Toolbar	-	-	برای آوردن Toolbar مورد نیاز خود ابتدا روی یکی از آیکن های صفحه اتوکد راست کلیک کرده سپس از منوی بازشده Toolbar مورد نظر را تیک می زیم.

دستورات پایه در AutoCAD

ردیف	دستور	علامت کلی	علامت لقتصار	(برای دستور)	
					اعلامت
۵۴	استفاده از مدیریت لایه ها	Layer	LA	ابتدا از منوی Toolbar گزینه Layers را انتخاب کرده سپس روی آیکن Layer Properties Manager کلیک کرده در پنجره بازشده می توان لایه جدید تعریف کرد و یا خصوصیات لایه ها را تغییر داد. مانند رنگ خط، ضخامت، نوع خط و برای خاموش و روشن کردن لایه ها می توان چراغ هر لایه را خاموش یا روشن کرد.	
۵۵	استفاده از امکانات Polar	-	-	در نوار ابزار پایین صفحه اتوکد اگر گزینه Polar را فعال کنیم بهنگام ترسیم خط، اتوکد برای ما زوایای خاصی را مشخص می سازد. برای تنظیم این زوایا، روی آیکن Polar راست کلیک کرده و وارد settings می شویم. در پنجره بازشده با استفاده از گزینه Polar Angle Settings زاویه مورد نیاز خود را تعیین می کنیم.	
۵۶	استفاده از امکانات DYN	-	-	در نوار ابزار پایین صفحه اتوکد اگر گزینه DYN را فعال کنیم به هنگام ترسیماتمان زاویه، طول و مشخصات دیگر موقعیت موس نمایانگر می شود.	
۵۷	نوشتن متن	Text Style	ST	برای نوشتن متن ابتدا تنظیمات مربوطه را اعمال می کنیم. ST * در پنجره بازشده با استفاده از گزینه NEW یک استایل برای خود تعریف می کنیم، سپس نوع فونت خودرا از Font Name انتخاب می کنیم. حال با استفاده از گزینه Close Apply بزرگی فونت خودرا انتخاب می کنیم. سپس Height و	
۵۸	وارد کردن عکس در محیط کد	-	-	تنظیمات انجام شده در داخل آن فایل ذخیره شده اند، هر وقت خواستیم متنی را بنویسیم در بالای صفحه کد از منوی Insert گزینه ... Rster Image را انتخاب کرده و عکس خود را انتخاب می کنیم، سپس یک نقطه در صفحه کلیک کرده و * می زنیم.	
۵۹	عکس گرفتن از محیط کد	-	-	Tools / Display Image / Save در این عمل با توجه به زوممان آنچه را که می بینیم بصورت عکس ذخیره می شود.	

دستورات پایه در AutoCAD

ردیف	دستور	علامت		(برای دستور)
		لقتصار	کلی	
۶۰	اعمال تغییرات در یک متن کافیست روی متن دوبار کلیک کنیم .	-	-	
۶۱	تنظیمات مربوط به نقطه	-	-	Format * Point Style ...
۶۲	تعیین مختصات نقاط	ID	Id	انتخاب نقطه مورد نظر *
۶۳	استفاده از UCS جدید	UCS	UCS	انتخاب سه نقطه بیانگر مبدأ و محور X و محور Y
۶۴	کار کردن در محیط Layout	-	-	<p>در محیط Layout می توان پنجره ای رسم کرد و از طریق آن ، محیط Model را دید زد.</p> <p>بدین منظور ابتدا از گزینه view بالای صفحه اتوکد ، گزینه viewports را انتخاب کرده و در آن 1viewport را انتخاب می کنیم. حال با استفاده از انتخاب دو نقطه یک کادر رسم می کنیم که همان پنجره دید ما می باشد. داخل کادر رسم شده ، محیط مشاهده می شود. با دوبار کلیک کردن داخل کادر وارد آن می شویم و می توانیم تغییرات خود را اعمال کنیم. با دوبار کلیک کردن بیرون از کادر می توان از آن خارج شد. برای تعیین مقیاس کادرمان ابتدا منوی Properties را آورده ، (* PR) ، کادر را انتخاب کرده و مقدار گزینه Custom Scale را برابر یک قرار می دهیم.</p> <p>حال کادر رسم شده ما در مقیاس ۱/۱۰۰ تنظیم شده است.</p> <p>برای ایجاد تعداد بیشتری Layout و همچنین نام گذاری آن می توان روی آن راست کلیک کرده و تغییرات خود را اعمال کنیم.</p> <p>برای خارج شدن از محیط Layout و بازگشت به Model کافیست روی Model کلیک کنیم.</p>
۶۵	هاشور زدن یک محدوده	H	Hatch	<p>در پنجره باز شده با استفاده از گزینه Pattern نوع هاشور خود را انتخاب کرده سپس روی آیکن Pick Point کلیک کرده و داخل یک محدوده بسته کلیک می کنیم تا محدوده مورد نظرمان انتخاب شود، و * میزیم . حال می توانیم زاویه و اندازه هاشور خود را تنظیم کنیم ، سپس OK می زیم .</p>

دستورات پایه در AutoCAD

ردیف	دستور	علامت کلی	لقتصار	علامت	(برای دستور)
				کلی	
۶۶	دستور کاتب	Kateb	Kateb	Kateb	برای نوشتن متن فارسی : در ابتدا باید فونت کاتب را که جدا از برنامه اتوکد می باشد ، تهیه کرده و در داخل پوشه فونت موجود در اتوکد (جایی که اتوکد نصب شده) کپی کرده ، سپس هر بار که فایل اتوکد را باز می کنیم باید این فونتها را Load کنیم. Tools / Load Application سپس فونتهای موجود در پوشه فونت کاتب را انتخاب کرده ، سپس فونت Load را می زنیم و سپس close . حال باید یک استایل جدید برای فونت کاتب ایجاد کنیم و در آن فونت naskh-h.shx را انتخاب کرده سپس گزینه Backwards را تیک بزنیم و کنیم و پنجره را بندیم. حال در محیط کد باید تایپ کنیم kateb * را بزنیم. در این مرحله باید یک نقطه بعنوان مبدا ، نقطه بعدی بعنوان ارتفاع و نقطه سوم را بعنوان جهت انتخاب کنیم ، حال باید متن خود را تایپ کنیم .
۶۷	اندازه گذاری خطوط	-	Dimension	D	ابتدا از منوی Toolbar گزینه Dimension را انتخاب کرده سپس با استفاده از آیکن های موجود در آن می توان طول خط ، طول کمان ، اندازه زاویه و ... را اندازه گذاری کرد. برای تنظیم اندازه گذاریمان از دستور زیراستفاده می کنیم. D * Modify در پنجره بازشده می توانیم بر حسب مورد ، اندازه و نوع اعداد ، خطوط اندازه و فاصله بین خطوط اندازه و ... را تنظیم کنیم. و همچنین می توانیم دقت اندازه گیریمان را با استفاده از آیکن Primary Units/Precision تنظیم کنیم.

- علامت * بیانگر ENTER می باشد.

دستورات فوق تعداد مختصری از دستورات اتوکد می باشد که تحت عنوان دستورات پایه ذکر شده است .

امید است که این دستورات شروع خوبی برای علاقمندان به این نرم افزار بوده ، و دوستان مشتاق بتوانند

اتوکد دو بعدی و سه بعدی را در سطح پیشرفته بکار گیرند .