


وارد کردن فایل نقاط به دوربین

نویسنده: سجاد شریف زاده




بسمه تعالی

ابتدا فایل نقاط را وارد اکسل کرده :




طبق شکل بالا نقاط را به ترتیب p x y z مرتب میکنیم و سپس save as مطابق شکل زیر میگیریم :




سپس از نرم افزار Leica Flex Office نقاط را وارد میکنیم :


مطابق شکل پیش میرویم :




نقاط را از جایی که save کرده ایم طبق شکل زیر وارد میکنیم :




مطابق شکل زیر next میزنیم :




سپس گزینه های زیر را انتخاب میکنیم :




مطابق شکل زیر بر روی ستون اول راست کلیک کرده و گزینه point id را انتخاب میکنیم :




سپس بر روی ستون دوم راست کلیک کرده و طبق شکل کار میکنیم :




برروی ستون سوم کلیک راست کرده و طبق شکل زیر پیش می‌ریم :




برروی ستون چهارم کلیک راست کرده و همانند شکل زیر پیش می‌رویم :







سپس next را زده و مطابق شکل زیر فایل مورد نظر را save میکنیم :



مطابق شکل پیش میرویم :







LEICA FlexOffice - Standard - [Project baz]

File Import Points Export Window Help

Open Documents

baz

Point Id Point Cl... Date/Time / Easting Northing Ortho. H...

Assign data to project baz

General Data

Contents

Projects

Name / Location Last Used

END PL C:\Users\Public\Documents\LGO... 09/14/2015 09:18:

PL F1 GH2 C:\Users\Public\Documents\LGO... 09/09/2015 22:32:

baz C:\Users\Public\Documents\LGO... 12/30/2015 15:30:

bazyaft C:\Users\Public\Documents\LGO... 06/16/2015 11:26:

bm C:\Users\Public\Documents\LGO... 09/09/2015 21:44:

pl C:\Users\Public\Documents\LGO... 06/16/2015 11:31:

pl bazyaft C:\Users\Public\Documents\LGO... 06/19/2015 14:43:

pl f2 C:\Users\Public\Documents\LGO... 07/05/2015 09:20:

pl f3 C:\Users\Public\Documents\LGO... 07/10/2015 21:41:

pl f4 C:\Users\Public\Documents\LGO... 07/16/2015 00:47:

xyz f1 gh2 C:\Users\Public\Documents\LGO... 08/20/2015 09:14:

Close

Ready CAP NUM SCRL

LEICA FlexOffice - Standard - [Project baz]

File Import Points Export Window Help

Export Window Help

ASCII data...

LandXML file...

Point Id Point Cl... Date/Time / Easting Northing Ortho. H...

1 Control 12/30/2015 15:54:19 2019.9710 1995.8630 1001.10...

10 Control 12/30/2015 15:54:19 2010.0940 2044.9340 1000.84...

100 Control 12/30/2015 15:54:19 2012.2260 2832.9890 997.4190

101 Control 12/30/2015 15:54:19 2017.8890 2833.6370 997.5810

102 Control 12/30/2015 15:54:19 2023.2330 2833.8520 997.6410

103 Control 12/30/2015 15:54:19 2022.4990 2860.7140 997.6830

104 Control 12/30/2015 15:54:19 2017.4980 2861.4560 997.6500

105 Control 12/30/2015 15:54:19 2011.9630 2861.6750 997.5130

106 Control 12/30/2015 15:54:19 2011.2830 2897.0380 997.6380

107 Control 12/30/2015 15:54:19 2016.9330 2897.3290 997.7760

108 Control 12/30/2015 15:54:19 2021.7530 2897.9340 997.8130

109 Control 12/30/2015 15:54:19 2020.6650 2931.8110 997.9240

11 Control 12/30/2015 15:54:19 2020.2150 2044.9270 1000.89...

110 Control 12/30/2015 15:54:19 2015.8900 2930.6130 997.8500

111 Control 12/30/2015 15:54:19 2010.0660 2930.0380 997.6930

112 Control 12/30/2015 15:54:19 2007.7420 2965.2910 997.7910

113 Control 12/30/2015 15:54:19 2012.9610 2966.0950 997.9300

114 Control 12/30/2015 15:54:19 2018.1530 2966.8810 998.0270

115 Control 12/30/2015 15:54:19 2015.6850 2995.4930 998.0670

116 Control 12/30/2015 15:54:19 2010.4000 2993.9530 997.9360

117 Control 12/30/2015 15:54:19 2005.2540 2993.5150 997.7990

118 Control 12/30/2015 15:54:19 2003.1940 3011.9750 997.8230

119 Control 12/30/2015 15:54:19 2008.6900 3012.8960 997.9870

12 Control 12/30/2015 15:54:19 2014.6260 2045.1540 1000.91...

120 Control 12/30/2015 15:54:19 2013.9760 3011.8240 998.0630

121 Control 12/30/2015 15:54:19 2002.2870 3020.3010 997.8250

122 Control 12/30/2015 15:54:19 2007.4760 3021.3760 997.9790

123 Control 12/30/2015 15:54:19 2012.6960 3022.7350 998.0770

124 Control 12/30/2015 15:54:19 2009.9670 3045.7740 998.1490

125 Control 12/30/2015 15:54:19 2004.8920 3045.0600 998.0420

126 Control 12/30/2015 15:54:19 1999.5810 3045.3270 997.9150

127 Control 12/30/2015 15:54:19 1995.4950 3075.7600 997.9290

128 Control 12/30/2015 15:54:19 2000.5370 3076.8150 998.0760



129 Control 12/30/2015 15:54:19 2006.0190 3076.5400 998.2070

Management Tools


View/Edit Points Codelist

Export LandXML file

NUM



در اینجا ساخت فرمت ما به پایان رسید و طبق شکل زیر فایل مورد نظر را وارد دوربین میکنیم :



در اینجا پس از مرحله سوم فایل را در دوربین با نام دلخواه save میکنیم .

با تشکر و سپاس

سجاد شریف زاده